

AUTEL EST LE SEUL FABRICANT DE TPMS À PROPOSER UNE

SOLUTION



COMPLÉT

OUTILS DE BALAYAGE PUISSANTS

CAPTEURS DE HAUTE QUALITÉ



ITS600

TBE200

1 SENSOR

TS508 SÉRIES

TS608

ACCESSOIRES

MAXITPMS ITS600

SERVICE DE PNEUS INTELLIGENT ALIMENTÉ PAR AUTEL DIAGNOSTICS



NOUVELLES FONCTIONNALITÉS ÉTENDUES POUR LES PNEUS
ENREGISTREMENT DES PNEUS PAR POINTS
ET RECHERCHE DE RAPPEL

*LE LOGICIEL CIMS NÉCESSITE UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE.



4 FONCTIONS DE SERVICE
OLS / EPB / BMS / SAS



GRATUIT

MISES À JOUR DU LOGICIEL WI-FI
POUR LA VIE DE L'OUTIL

Identification de véhicule rapide et précise :


AutoVIN, Scan VIN
& Numérisation de plaque

SERVICE DE PNEUS INTELLIGENT

LES MISES À JOUR AUTEL FOURNISSENT LA DERNIÈRE COUVERTURE DE NIVEAU OE POUR LES VÉHICULES AMÉRICAINS/ASIATIQUES/EUROPÉENS
(DE 1996 À AUJOURD'HUI) Y COMPRIS LES SUPER VOITURES.

ITS600

DIAGNOSTIC & SERVICE



NOUVEAU LOGICIEL DE TEST DE BATTERIES AVEC MISE A JOUR


IDENTIFICATION RAPIDE DU VEHICULE LA TECHNOLOGIE



Acquisition rapide du VIN via la VINSscan optique

Numerisation de codes QR / numerisation de codes à barres, numerisation de plaques, Détection automatique du VIN et saisie manuelle

Identification MMY et le numéro de pièce OE du capteur Via la décodage VIN



DOWNLOAD FREE SOFTWARE
ONE YEAR LIMITED WARRANTY

ÉCRAN DE 5,5 POUCES

MISES À JOUR DU LOGICIEL WI-FI

PLUSIEURS OPTIONS DISPONIBLES ! CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR AUTEL



Kit de capteur ITS600

Comprend 8 1-Sensors
P/N : 700130

SERVICE DE PNEUS ÉTENDU AVEC TBE200



PLUS D'INFOS PAGES 4&5

P/N : MISE À JOUR

MISE À NIVEAU ITS600 PRO

DÉVELOPPEZ LES FONCTIONS DE DIAGNOSTIC ET DE SERVICE

- Tous les systèmes AutoSCAN et diagnostics
- Plus de 20 fonctions de service
- Lire/effacer tous les codes système/afficher les données en direct
- 1 an de mises à jour de diagnostic **GRATUITES**
- 1 an de mises à jour de service **GRATUITES**

DÉJÀ INCLUS AVEC ITS600*

- Fonctionnalité TPMS complète
- 4 fonctions de service : OLS / BMS / SAS / EPB
- Mises à jour **GRATUITES** pendant toute la durée de vie de l'outil pour les fonctions TPMS et de service incluses.

P/N : 700150

ITS600 PRO

OBTENEZ TOUTES LES FONCTIONS DE DIAGNOSTIC ET DE SERVICE ÉTENDUES SANS MISE À NIVEAU SÉPARÉE. TOUT INCLUS DANS UN ACHAT.

SCANNER POUR VOIR

FORMATION
VIDÉOS
YouTube



AUTEL
TRAINING
ACADEMY



La numérisation optique identifie le VIN/MMY

Écran TPMS exclusif
Réapprentissage rapide OBD II pour la plupart des véhicules

Copier par la programmation du capteur OBD

Programme par lots jusqu'à 20 MX-Sensors

Lire et réapprendre tous les capteurs de marque



*Les mises à jour du logiciel pour le TPMS et les quatre fonctions de service incluses avec l'ITS600 et l'ITS600PRO sont gratuites pendant toute la durée de vie de l'outil. Les fonctions de diagnostic et de service étendues incluses dans l'ITS600PRO sont gratuites pendant un an et nécessitent l'achat du programme TotalCare à l'expiration de la première année. **L'achat du BT506 est nécessaire pour utiliser le logiciel de test de batterie MaxiBAS d'Autel avec l'ITS600 et l'ITS600PRO.

(855) 288-3587

AUTEL
TECH
SUPPORT

AUTEL.COM • MAXITPMS.COM • MAXISYSDAS.COM

AUTEL
LIVE CHAT

MAXITPMS TBE200

MESURE DE LA PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT ET ANALYSE DE L'USURE DES DISQUES DE FREIN



ANALYSE LASER
DE LA BANDE DE
ROULEMENT



ANALYSE DE L'USURE
DES DISQUES DE FREIN



ANALYSE DE LA SANTÉ DES PNEUS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



ENTRETIEN ÉTENDU DE PNEU

- S'intègre à Autel ITS600
- Numérisation rapide et facile du numéro DOT des pneus
- Avis d'expiration des pneus
- Recherche de rappel de pneus Profondeur de la bande de roulement et usure des disques de frein


SCANNER POUR VOIR ▶

FORMATION VIDEOS YouTube



TBE200

ANALYSE DE LA SANTÉ DES PNEUS EN TEMPS RÉEL LORSQU'IL EST UTILISÉ AVEC ITS600




SUPPORT MAGNÉTIQUE INCLUS

ÉCRAN DE 1,65 POUCES

RAPPORT D'ESSAI COMPLET



Tread wear analysis: In good condition. Maintenance suggestion: The tire is in good condition. It can be driven about X kilometers more. Please check it on a regular basis.



1.65" AMOLED Super retina Écran tactile



1MP Macro Appareil photo



8MP Zoom Appareil photo

Affichage de la t des données de mesure/Analyse de l'usureinégalé

Suggestions détaillées de remplacement et d'entretien

Détail du test pour la bande de roulement/disque de frein simple

MX-SENSOR 1-SENSOR

COMBINER LES DEUX FRÉQUENCES 315 MHz + 433 MHz

ONLY
1-SKU
TYPE

LES AUTEL MX-SENSORS DOIVENT ÊTRE PROGRAMMÉS
À ZÉRO PSI S'ILS SONT DÉJÀ INSTALLÉS



BOUTON PRESSOIR EXCLUSIF
POUR UN REMPLACEMENT
FACILE DE LA VALVE

AUTEL

1 SENSOR

CAPTEUR DE QUALITÉ OE

315 MHz + 433 MHz

COMBINER LES DEUX FRÉQUENCES

99%

COUVERTURE
DE VÉHICULE

CAOUTCHOUC / ALUMINIUM

INTERCHANGEABLE
TIGE DE VALVES

CAOUTCHOUC 1-SENSOR
P/N : 1-SENSOR R

1-SENSOR EN ALUMINIUM
P/N : 1-SENSOR M



P/N : MXSENSORMVK

TROUSSE DE VALVES
EN ALUMINIUM

Paquet de 4 tiges de valve en aluminium

Interchangeable avec des tiges de valve en caoutchouc

AUSSI VENDU À L'UNITÉ P/N : MV1000



P/N: MXSENSORRVK

TROUSSE DE VALVES
EN CAOUTCHOUC

Paquet de 4 tiges de valve en caoutchouc

Interchangeable avec les tiges de valve en aluminium

AUSSI VENDU À L'UNITÉ P/N : RV1000

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

POUR TOUTS LES MODÈLES À 1-Sensor



99% DE
COUVERTURE



TIGES DE SOUPE
INTERCHANGEABLE



CONTRÔLE
DE QUALITÉ



LÉGER



PUISSANCE
MAXIMALE DU
SIGNAL



FIABILITÉ DE LA
BATTERIE

ANGLE AJUSTABLE 1-SENSOR

15°-30°
ANGLE
AJUSTABLE



CAOUTCHOUC
P/N : 300020

ALUMINIUM
P/N : 300030



P/N : 500020

TROUSSE DE VALVES EN ALUMINIUM

Paquet de 4 tiges de valve en aluminium

Interchangeable avec des tiges de valve en caoutchouc

Uniquement pour le 1-Sensor à angle réglable



P/N : 500010

TROUSSE DE VALVES EN CAOUTCHOUC

Paquet de 4 tiges de valve en caoutchouc

Interchangeable avec les tiges de valve en aluminium

Uniquement pour le 1-Sensor à angle réglable

99%

COUVERTURE DE
VÉHICULE

PRESS

CAOUTCHOUC / MÉTAL
INTERCHANGEABLES
TIGE DE VALVES

MAXITPMS TS508 SERIES

OUTIL DE SERVICE TPMS AVANCÉ



Quick Mode

**FACILE ET RAPIDE
MODE RAPIDE**



Advanced Mode

**MODE AVANCÉ
PUISSANT**

SERVICE TPMS AVANCÉ

LES MISES À JOUR AUTEL FOURNISSENT LA DERNIÈRE COUVERTURE DE NIVEAU DE POUR LES VÉHICULES AMÉRICAINS, ASIATIQUES ET EUROPÉENS (DE 1996 À AUJOURD'HUI) Y COMPRIS LES SUPER VOITURES.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

1. DIAGNOSTIC

Ford C-MAX 01/2014 - 12/2016(315MHz)

Psi

24.7 40.2 39.2 55.0

ECU ID match Sensor ID [Y]=Details

VÉRIFIER TOUS LES CAPTEURS TPMS CONNUS

2. REMPLACER

Programming Sensor

433MHz

Keep Programming sensor within 4 inches.
Keep other sensors at least 4 feet away,
start checking...

[N]=Cancel

PROGRAMME AUTEL MX-Sensors

3. CONFIRMER

Relearn Procedure

Relearn Procedure:

1. Inflate all tires to the pressure indicated on tire placard.
2. Press CAR function button.
3. Select Tire PRESSURE MONITORING.
4. Select INITIALIZE WHEELS (select STORE CURRENT TIRE PRESSURES if

Back

PROCÉDURE DE RÉAPPRENTISSAGE SUR OUTIL

TS508



Lire et réapprendre tous les capteurs de marque

Mises à jour GRATUITES pour la durée de vie de l'outil

Écran d'état TPMS exclusif

4 méthodes de programmation du MX-Sensor

Réinitialisation de la valeur de la plaque signalétique de la pression des pneus

Afficher les procédures de réapprentissage



PLUSIEURS OPTIONS DISPONIBLES. CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR AUTEL!

TROUSSE DE CAPTEURS DISPONIBLE
TS508KMV-1

COMPREND 8 1-SENSORS ET 1 TROUSSE DE VALVES EN MÉTAL



TS508WF

MISES À JOUR DE LOGICIEL WI-FI



P/N : 700010

Lire et réapprendre tous les capteurs de marque

Mises à jour GRATUITES pour la durée de vie de l'outil

Écran d'état TPMS exclusif

4 méthodes de programmation du MX-Sensor

Réinitialisation de la valeur de la plaque signalétique de la pression des pneus

Afficher les procédures de réapprentissage



PLUSIEURS OPTIONS DISPONIBLES. CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR AUTEL!

TROUSSE DE CAPTEURS DISPONIBLE
TS508WFKMV-1

COMPREND 8 1-SENSORS ET 1 TROUSSE DE VALVES EN MÉTAL
P/N : 700060



MAXITPMS TS608

SERVICE AVANCÉ + TOUS LES DIAGNOSTICS DU SYSTÈME + TPMS COMPLET

PLUS HAUT
RETOUR SUR
INVESTISSEMENT



AutoVIN 2006+

AutoSCAN

TOUTES LES MODULES + TOUS LES SYSTÈMES

Rapport sur l'état de santé des listes sur un seul écran
De tous les DTCS avec des conseils de réparation détaillés

3 OUTILS DE SERVICE EN UN

LES MISES À JOUR AUTEL FOURNISSENT LA DERNIÈRE COUVERTURE DE NIVEAU DE POUR LES VÉHICULES AMÉRICAINS, ASIATIQUES ET EUROPÉENS
(1996 À AUJOURD'HUI) Y COMPRIS LES SUPERCARS.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

20+ FONCTIONS ET RÉINITIALISATIONS D'ENTRETIEN



TPMS COMPLET

- Lire / activer / réapprendre tous les capteurs connus
- Afficher l'ID du capteur, l'état de la batterie (sélectionner les capteurs) et Psi
- Détecter et afficher tous les défauts du système TPMS
- Afficher les procédures de réapprentissage sur l'outil
- Réinitialisation de la valeur de la plaque sur les véhicules pris en charge
- Test du signal du porte-clés

SCANNER POUR VOIR
FORMATION
VIDÉOS
YouTube



TS608



MISES À JOUR DU LOGICIEL WI-FI

1 AN DE LOGICIEL GRATUIT

PROGRAMME TOTAL DE SOIN (TCP) 2295⁰⁰
COUVERTURE SUPPLÉMENTAIRE D'UN AN

TS608K-1 Trousse de capteurs

Comprend 8 1-Sensors
P/N : 700040



ÉCRAN DE 17,8CM/7 PO



OBDII PORT



SANS FIL
MAXISYS-VCIMINI



1024x600
Écran tactile à DEL



1.6GHz
Quad-Core

Couverture des véhicules au niveau de l'équipement d'origine

États-Unis / Asie / Europe 1996+

AutoSCAN / AutoNIV 2006+

4 options de programmation du MX-Sensor

Service TPMS complet


Rapports de diagnostic



4.4.2
Android OS



32G Mémoire



SERVICE TPMS

SOLUTION COMPLÈTE DE TPMS

Programmer 1-Sensor avec
des outils d'analyse TPMS Autel avant
l'installation

01



Installer le 1-Sensor

*Si MX-Sensor est déjà installé,
dégonflez le pneu à zéro psi avant de le programmer*

02



Vérifier l'écran d'état exclusif d'Autel
pour vérifier l'état de santé TPMS
la santé du système TPM

03



**LIRE/ACTIVER/RÉAPPRENDRE TOUS LES CAPTEURS CONNUS
UTILISER N'IMPORTE QUEL OUTIL MAXITPMS AUTEL POUR
PROGRAMMER LES 1-SENSORS
TS508, TS508WF, TS608, ITS600, ITS600 Pro et MS906TS**

PROGRAMMATION DU CAPTEUR

1. COPIE PAR OBD

- Les identifiants des capteurs précédents sont acquis à partir du module TPMS et cloné dans MX-Sensor vierge

2. COPIE PAR ACTIVATION

- Les identifiants sont clonés à partir des capteurs TPMS précédents au moyen d'un déclenchement / d'une activation

3. COPIE PAR SAISIE MANUELLE

- Les identifiants sont acquis via OBDII ou activation des anciens capteurs et saisie manuelle dans MX-Sensor vierge

4. CRÉATION AUTOMATIQUE

- Les identifiants sont créés de façon aléatoire avec un générateur intégré à l'outil d'analyse
- Les identifiants sont basés sur l'année du véhicule, la marque et le modèle



4 MÉTHODES
DE PROGRAMMATION

PAQUETS EN VRAC DE 1-SENSOR



PAQUETS DE 240

Paquet de 240 capteurs en vrac

Tiges de valve en caoutchouc

P/N : 300050



P/N : 300010



P/N : 300040

PAQUET DE 20

Paquet de 20 capteurs en vrac

Tiges de valve en caoutchouc

ÉGALEMENT DISPONIBLE AVEC
TIGES DE VALVE EN ALUMINIUM P/N : 300060

PAQUET DE 8

Paquet de 8 capteurs

Tiges de valve en caoutchouc



P/N : CV-001



P/N : CV-002



P/N : CV-003

COULEURS DE VALVES

Tiges de valve interchangeables en aluminium

Noir, gris titane et chrome (vendu séparément)

AUTOCOLLANTS TPMS

TROUSSE PROMOTIONNELLE



Autocollant de pression de pneu

Paquet de 100

P/N : PVS100



MX-SENSOR COMPONENT KIT

Metal Valve Component Kit – Screw Nut	2x10 pcs
Metal Valve Component Kit – Washer	2x10 pcs
Metal Valve Component Kit – Rubber Gasket	2x10 pcs
Metal Valve Component Kit – Cap	2x10 pcs
Rubber Valve Component Kit – Cap	2x10 pcs
Metal/Rubber Valve Component Kit – Valve Core	2x10 pcs
Rubber Valve	4x1 pcs
Metal Valve	4x1 pcs

Trousse de remplacement de tige de valve de MX-Sensor

Pièces de tige de soupape en caoutchouc et en aluminium

P/N : MXSENSORCK

AUTEL®

ITS600

TBE200

1 SENSOR

TS508 SÉRIES

TS608

ACCESSOIRES

GARANTIE LIMITÉE

Pour assurer la dernière couverture du véhicule, enregistrez-vous et mettez à jour l'outil dès réception.

POLITIQUE STANDARD

Autel garantit au client utilisateur final d'origine que ses produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période spécifiée en fonction du produit.

Autel, réparera ou remplacera les produits garantis à sa discrétion :

- Les produits remplacés seront soit nouveaux soit recertifiés
- Tous les produits recertifiés seront testés pour garantir que le matériel et les logiciels sont fonctionnellement équivalents aux nouveaux produits

N'OUVREZ PAS LES PRODUITS AUTEL :

- L'ouverture d'un produit Autel peut endommager l'outil qui n'est pas couvert par cette garantie limitée
- Contactez le soutien technique Autel pour tout service nécessaire
- Pour remplacer les piles des outils hors garantie, contactez le soutien technique Autel (des frais de service seront facturés)

Cette garantie limitée ne s'applique pas :

- Produit avec un écran fissuré, un boîtier cassé, une exposition aux produits chimiques ou des dommages liquides
- Produit endommagé en raison d'un accident, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'une catastrophe naturelle, d'une alimentation électrique insuffisante ou excessive, de conditions mécaniques ou environnementales anormales
- ou d'un démontage, d'une réparation ou d'une modification non autorisée
- Pièces consommables, telles que les batteries et les revêtements protecteurs, conçues pour diminuer avec le temps, sauf si une défaillance s'est produite en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication
- Produit non utilisé conformément aux instructions d'accompagnement ou à l'usage prévu
- Produits volés ou produit avec un numéro d'identification original modifié ou supprimé

PROCÉDURE DE SERVICE

- Tout produit défectueux nécessite un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RGA) d'Autel pour être réparé
- Contactez l'assistance technique d'Autel pour obtenir un numéro RGA
- L'utilisateur final est responsable du coût de l'assurance et de l'expédition des produits à Autel pour réparation ou remplacement
- Autel couvrira les frais d'expédition de retour de l'outil réparé ou de remplacement avec la même vitesse de livraison que celle à laquelle il a été reçu
- Les outils doivent être correctement emballés pour éviter tout dommage pendant le transport
- Le numéro Autel RGA doit être affiché bien en évidence à l'extérieur de l'emballage
- Les emballages reçus par Autel sans que le numéro RGA ne soit affiché bien en vue seront retournés, non ouverts
- Autel ne peut pas garantir la sécurité d'une unité expédiée sans RGA émis par Autel

MISES À JOUR LOGICIELLES GRATUITES

Tout outil équipé du logiciel Android bénéficie d'un an de logiciel gratuit et d'une garantie d'un an. Les outils suivants sont admissibles aux mises à jour logicielles gratuites pendant UN (1) AN à compter de la date d'enregistrement de l'outil.

- **MaxiTPMS ITS600**
- **MaxiTPMS TS608**

Les outils suivants peuvent bénéficier de mises à jour logicielles gratuites pendant LA DURÉE DE VIE DE L'OUTIL à partir de la date d'enregistrement de l'outil.

- **MaxiTPMS TS508WF**
- **MaxiTPMS TS508**

INFORMATIONS DE GARANTIE

Les outils et accessoires suivants sont couverts par la garantie limitée d'Autel pour UN (1) AN à compter de la date d'achat de l'outil. Les 1-Sensors sont couverts à compter de la date d'achat, pendant 24 mois ou sur une distance de 24 000 miles, selon la première éventualité.

- **MaxiTPMS ITS600**
- **MaxiTPMS TBE200**
- **MaxiTPMS TS508**
- **MaxiTPMS TS508WF**
- **MaxiTPMS TS608**

*Les mises à jour TPMS, OLS, BMS, SAS et EPB pour ITS600 sont gratuites pendant toute la durée de vie de l'outil. Les fonctions de service et de diagnostic sont gratuites pendant 1 an et nécessiteront un achat TCP supplémentaire à l'expiration de l'année.

Autel Amérique du Nord
Courriel : ussupport@autel.com
36 Harbor Park Drive,
Port Washington, NY 11050, U.S.

Autel Europe
Courriel : support.eu@autel.com
Robert Bosch-Strasse 25,
63229 Langen,
Allemagne

Siège d'Autel en Chine
Courriel : support@autel.com
7e, 8e et 10e étage, bâtiment
B1, Zhuyuan, route Xueyuan, Xili,
Nanshan, Shenzhen, 518055, Chine

Autel Amérique Latine
Courriel : latsupport@autel.com
Avenida Americas 1905, 6B,
Colonia Aldrete, Guadaluajara,
Jalisco, Mexique

Autel APAC
Courriel : support.jp@autel.com
719, Nissou Building, 3-7-18,
Shinyokohama, Kōhoku, Yokohama,
Kanagawa, Japon 222-0033

Autel IMEA DMCC
Courriel : imea-support@autel.com
Bureau 1006-1010, Cluster C, Fortune
Tower, Jumeirah Lakes Tower (JLT),
Dubai, Emirats Arabes Unis



Téléphone : (855) 288-3587 • USSUPPORT@AUTEL.COM
AUTEL.COM • MAXITPMS.COM • MAXISYSADAS.COM

©2021 Autel U.S. Inc, Tous droits réservés

SCANNER POUR VOIR ▶

FORMATION
VIDÉOS
YouTube

